

Curso de Ferramentas de Gestão da Qualidade




NOME DO CURSO:

Ferramentas de Gestão da Qualidade

Aprenda a aplicar as principais metodologias e ferramentas de gestão da qualidade para otimizar processos industriais e corporativos. Domine técnicas avançadas como Ciclo PDCA, Diagrama de Ishikawa, Análise de Pareto, FMEA, Seis Sigma e Engenharia de Processos com foco em produtividade, conformidade normativa e alta eficiência operacional.

#GestaoDaQualidade #Qualidade #ISO9001 #PDCA #SixSigma #Kaizen
#MelhoriaContinua #Processos #EngenhariaDeProducao #GestaoDeProcessos



O QUE VOCÊ VAI APRENDER:

Conceitos fundamentais e evolução histórica da gestão da qualidade.

Mapeamento, padronização e otimização de processos operacionais.

Aplicação do ciclo PDCA e da metodologia MASP na solução de problemas.

Utilização técnica das sete ferramentas estatísticas da qualidade.

Elaboração de planos de ação estruturados com a ferramenta 5W2H.

Priorização estratégica de falhas com a Matriz GUT e Análise de Pareto.

Gestão de riscos operacionais e prevenção de falhas através do FMEA.

Implantação de programas de organização industrial com o método 5S.

Princípios do Lean Manufacturing, eliminação de desperdícios e Poka-Yoke.

Introdução ao Seis Sigma e estruturação de projetos pelo método DMAIC.

Planejamento e execução de auditorias do sistema de gestão da qualidade ISO 9001.

PÚBLICO-ALVO:

Engenheiros de produção, processos, qualidade e manutenção.

Gerentes, coordenadores e supervisores de operações industriais e de serviços.

Analistas de qualidade, processos e melhoria contínua.



Auditores internos de sistemas de gestão da qualidade.

Profissionais e estudantes que buscam especialização em gestão operacional.

Módulo 1: Fundamentos da Gestão da Qualidade

Aula 1.1: Conceito e Evolução Histórica da Qualidade

O conceito de qualidade transformou-se profundamente ao longo do século XX, evoluindo de uma simples inspeção de produtos acabados para um modelo estratégico

de gestão integrada. Segundo autores clássicos como Joseph Juran e Edwards Deming, a qualidade não deve ser entendida apenas como a ausência de defeitos, mas sim como a conformidade com os requisitos e a plena satisfação das necessidades dos clientes internos e externos. No ambiente operacional, compreender essa evolução histórica permite identificar em qual estágio de maturidade a organização se encontra e planejar a transição de um modelo reativo para uma postura preventiva.

Na prática industrial, a evolução da qualidade é dividida em quatro eras principais: inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade e gestão da qualidade total. Em uma linha de montagem automotiva, por exemplo, a aplicação do conceito moderno exige que a validação ocorra em cada etapa do processo e não apenas no final da linha. As boas práticas recomendam integrar a cultura da qualidade à estratégia global corporativa, enquanto o erro comum reside em tratar a qualidade como responsabilidade exclusiva de um departamento isolado. A adoção de referenciais técnicos como a norma ISO 9001 reforça que o engajamento da alta direção é o pilar sustentador da melhoria contínua.

Aula 1.2: Era da Inspeção e Controle Estatístico

A era da inspeção, consolidada durante a Revolução Industrial, focava na separação manual de peças defeituosas ao final da produção, gerando altos índices de refugo e custos operacionais elevados. Com a expansão do volume produtivo na década de 1930,

Walter Shewhart introduziu o controle estatístico de processo (CEP) na Bell Telephone Laboratories, demonstrando que a variabilidade é inerente a qualquer sistema e pode ser monitorada por meio de amostragens matemáticas. Essa mudança de paradigma deslocou o foco da detecção do erro para o acompanhamento contínuo dos parâmetros operacionais.


No contexto operacional de usinagem mecânica, a transição para o controle estatístico permite medir dimensões críticas de lote por amostragem sistemática e plotar os dados em gráficos de controle. O impacto profissional dessa técnica reflete-se na redução do desperdício de matéria-prima e no aumento do rendimento da fábrica. Como boa prática, deve-se calibrar rigorosamente os instrumentos de medição e capacitar os operadores na coleta de dados. Um erro frequente é tentar controlar processos instáveis sem antes eliminar as causas especiais de variação, violando os princípios descritos na literatura de Montgomery sobre controle estatístico da qualidade.

Aula 1.3: Era da Garantia da Qualidade e Gestão Total

A garantia da qualidade emergiu na década de 1950 com o objetivo de assegurar a conformidade do produto desde a fase de projeto até o pós-venda, integrando engenharia, suprimentos e manufatura. Posteriormente, a Gestão da Qualidade Total (TQM), impulsionada por especialistas como Armand Feigenbaum e Kaoru Ishikawa, expandiu essa visão para toda a organização, estabelecendo que a excelência

operacional exige o envolvimento de todos os colaboradores, do nível operacional à alta administração.

Em uma planta química, a aplicação do TQM se reflete na padronização dos procedimentos operacionais padrão e na criação de círculos de controle da qualidade. O impacto profissional para os gestores é a consolidação de uma cultura focada na satisfação do cliente e na redução contínua de custos de falha. A principal boa prática envolve a liderança pelo exemplo e a comunicação transparente dos indicadores. O erro mais comum na implantação da qualidade total é limitar a iniciativa a campanhas motivacionais, sem fornecer as ferramentas técnicas indispensáveis e sem alterar os processos de tomada de decisão.



Aula 1.4: Custos da Qualidade e Não Qualidade

A gestão dos custos da qualidade é uma metodologia contábil-operacional utilizada para mensurar financeiramente os recursos investidos em prevenção e avaliação, em contraposição às perdas causadas por falhas internas e externas. Os custos de prevenção envolvem treinamentos e projetos de melhoria, enquanto os de avaliação abrangem inspeções e ensaios. Por outro lado, as não conformidades geram custos da não qualidade, que incluem refugos, retrabalhos, acionamentos de garantia, multas contratuais e perda de reputação no mercado.

Em uma fábrica de eletrodomésticos, o mapeamento detalhado revela que gastar recursos na fase de testes do projeto reduz drasticamente as despesas com assistências técnicas no campo. O impacto profissional da correta mensuração desses custos é a capacidade de justificar investimentos em engenharia de processos com base no retorno financeiro (ROI). A boa prática exige a integração entre o departamento de qualidade e a controladoria financeira. Um erro comum é negligenciar o cálculo das falhas externas por falta de rastreabilidade, subestimando o impacto real dos defeitos na rentabilidade da empresa.

Aula 1.5: Normalização e a Norma ISO 9001

A normalização é o processo de estabelecer e aplicar regras padronizadas para organizar as atividades em um determinado setor, garantindo interoperabilidade, segurança e qualidade. A norma internacional ISO 9001:2015 especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) fundamentado na mentalidade de risco e na abordagem por processos, estruturada no modelo da estrutura de alto nível para facilitar a integração com outros padrões normativos.

Em uma empresa de logística, a implementação dos requisitos da norma ISO 9001 exige o mapeamento dos fluxos de trabalho, a definição de políticas da qualidade e a gestão sistemática dos riscos operacionais. O impacto profissional para os auditores e gestores é a padronização das rotinas operacionais e o aumento do valor competitivo da empresa

no mercado global. A boa prática determina que a documentação do SGQ seja enxuta, prática e aderente à realidade da empresa. Um erro recorrente é criar procedimentos burocráticos apenas para cumprir requisitos de auditoria, gerando sistemas engessados e ineficientes.

Módulo 2: O Ciclo PDCA e Solução de Problemas

Aula 2.1: Etapa de Planejamento no Ciclo PDCA

A etapa de planejamento (Plan) é a fase fundamental do ciclo PDCA, criada por Walter Shewhart e disseminada por W. Edwards Deming, sendo responsável por definir o problema, analisar o fenômeno, identificar a causa raiz e estabelecer o plano de ação. Uma análise insuficiente no planejamento compromete todas as fases posteriores, resultando na aplicação de soluções paliativas que não eliminam a causa fundamental da anomalia.

Em uma linha de envasamento de bebidas, o planejamento inicia com a delimitação do problema através de dados históricos, como a taxa de perda de embalagens. Utilizam-se ferramentas como o Diagrama de Ishikawa e a técnica dos Cinco Porquês para determinar a causa primária antes de formular as propostas. A boa prática exige que os objetivos e metas sejam mensuráveis e estruturados sob o critério SMART. O erro comum é avançar precipitadamente para a execução sem dados concretos, guiando-se por suposições empíricas que falham em resolver o problema definitivamente.

Aula 2.2: Etapa de Execução e Treinamento

A etapa de execução (Do) consiste na implementação rigorosa do plano de ação elaborado na fase de planejamento, acompanhada do treinamento extensivo das equipes operacionais afetadas pelas mudanças. Executar sem a devida capacitação dos operadores resulta em desvios de procedimentos e falha na adesão aos novos padrões técnicos propostos pelo projeto de melhoria.

Em um centro de distribuição logístico, a execução de um novo fluxo de separação de pedidos requer a realização de treinamentos práticos no posto de trabalho e a validação do conhecimento com as equipes operacionais. O impacto profissional é assegurar a consistência na aplicação da nova metodologia de trabalho. É recomendável registrar todas as ocorrências e desvios identificados durante a execução para posterior análise.

Um erro crítico é alterar os procedimentos estabelecidos no meio da execução sem o devido registro técnico e autorização da liderança do projeto.

Aula 2.3: Etapa de Checagem e Controle

A etapa de checagem (Check) dedica-se à medição e avaliação dos resultados obtidos após a execução das ações planejadas, comparando os dados atuais com as metas e indicadores estabelecidos na fase inicial. Esta fase exige rigor estatístico para confirmar

se as modificações implementadas geraram a melhoria esperada no desempenho do processo de forma sustentável.

Em uma usina siderúrgica, a checagem envolve o monitoramento das propriedades mecânicas do aço após a mudança nos parâmetros de tratamento térmico, utilizando cartas de controle e testes laboratoriais. O impacto profissional dessa etapa é a validação científica das intervenções de engenharia. A boa prática recomenda realizar a medição em um período representativo para evitar distorções sazonais. O erro mais frequente é considerar uma melhoria como concluída sem dados estatísticos de acompanhamento de médio e longo prazo, assumindo prematuramente o êxito do projeto.

Aula 2.4: Etapa de Ação Corretiva e Padronização

A etapa de ação e padronização (Act) é a fase de encerramento do ciclo PDCA, onde, em caso de sucesso, as soluções são formalmente padronizadas nos manuais operacionais; ou, em caso de insucesso, as lições aprendidas realimentam um novo ciclo de planejamento. A consolidação dos novos padrões garante que o processo não retorne ao estado anterior de degradação operacional.

No setor farmacêutico, a padronização exige a atualização das Instruções de Trabalho (IT), o alinhamento dos treinamentos contínuos e a alteração dos checklists de rotina. O

impacto para a organização é a institucionalização do conhecimento técnico adquirido e a prevenção de reincidências de falhas. Como boa prática, deve-se compartilhar o aprendizado com outras áreas operacionais similares. Um erro comum é falhar na atualização documental do SGQ, permitindo que os operadores retornem aos velhos hábitos operacionais com o passar do tempo.

Aula 2.5: Metodologia MASP para Análise de Problemas


O MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) é um roteiro estruturado em oito etapas derivado do ciclo PDCA, amplamente utilizado na indústria brasileira para equacionar desvios complexos e recorrentes. Ele guia a equipe desde a identificação do problema, observação, análise, plano de ação, ação, verificação, padronização até a conclusão do processo de solução.

Em uma montadora de máquinas agrícolas, o MASP é aplicado para sanar vazamentos recorrentes em sistemas hidráulicos. A aplicação rigorosa das oito etapas assegura que o problema seja investigado com dados técnicos em vez de intuição. O impacto profissional reside na estruturação de relatórios técnicos de causa e solução reconhecidos por padrões normativos como VDA e IATF 16949. A principal boa prática é formar equipes multifuncionais para executar o MASP. O erro comum é pular a etapa de observação do campo, tentando analisar a falha apenas a partir de reuniões em sala de conferência.

Módulo 3: Mapeamento e Análise de Processos

Aula 3.1: Identificação e Mapeamento de Processos

O mapeamento de processos é a técnica analítica de documentação, representação visual e compreensão das etapas, entradas, saídas, recursos e interações que compõem um fluxo de trabalho. Essa abordagem permite enxergar a organização sob a perspectiva horizontal do valor entregue, superando as barreiras departamentais e identificando gargalos e ineficiências na cadeia de suprimentos.



Em uma indústria de embalagens flexíveis, o mapeamento inicia-se pela identificação dos macroprocessos de vendas, suprimentos, extrusão, impressão e expedição. O impacto profissional para os analistas é a obtenção de clareza sobre o fluxo real das operações e os pontos de contato entre áreas. As boas práticas recomendam entrevistar os operadores que executam a rotina no chão de fábrica em vez de mapear apenas a teoria de manuais técnicos. Um erro comum é detalhar excessivamente o processo logo no primeiro mapeamento, perdendo a visão estratégica da cadeia de valor.

Aula 3.2: Diagrama SIPOC e Entradas e Saídas

O diagrama SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) é uma ferramenta de mapeamento de alto nível que identifica os fornecedores, as entradas necessárias, as

etapas do processo, as saídas geradas e os clientes finais. O SIPOC define os limites de um projeto de melhoria, garantindo que o escopo permaneça claramente delimitado antes do início do detalhamento operacional.

Em um projeto de melhoria para o tempo de atendimento em serviços hospitalares, o SIPOC define desde o fornecedor de dados do paciente (atendimento inicial) até o cliente final (paciente medicado e liberado). O uso dessa ferramenta previne o desvio de escopo em projetos de engenharia da qualidade. Recomenda-se preencher o SIPOC a partir da visão do cliente, alinhando as saídas com as suas reais expectativas de desempenho. O erro frequente é confundir entradas de processo com recursos operacionais ou esquecer de mapear requisitos de conformidade como entradas normativas.

Aula 3.3: Fluxograma de Processo Operacional

O fluxograma de processo é a representação gráfica sequencial das etapas de um processo, utilizando símbolos padronizados internacionais (como retângulos para ações e losangos para decisões) para descrever a movimentação de informações, materiais e decisões. Ele permite a identificação imediata de retrabalhos, laços infinitos de aprovação e etapas suplementares que não agregam valor.

Em uma fábrica de autopeças, a confecção do fluxograma de usinagem revela que a peça passa por três etapas distintas de inspeção em locais distantes, gerando movimentação desnecessária. O impacto profissional está na capacidade de redesenhar os fluxos para otimizar o tempo de ciclo e a ergonomia. A boa prática prescreve a utilização de normas de simbologia reconhecidas (como a ISO 5807) para garantir entendimento universal. Um erro recorrente é criar fluxogramas desatualizados que não refletem as alterações práticas realizadas na linha de produção pelos operadores.

Aula 3.4: Identificação de Gargalos e Desperdícios

A identificação de gargalos e desperdícios baseia-se nos conceitos da Teoria das Restrições e do Lean Manufacturing, buscando localizar o ponto do sistema produtivo que limita a capacidade global de entrega e consome recursos sem agregar valor ao cliente final. Os sete desperdícios clássicos englobam superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, estoque, movimentação e defeitos.

Em uma linha de montagem eletroeletrônica, o gargalo é identificado na etapa de soldagem automatizada, onde o acúmulo de inventário em processo (WIP) indica capacidade inferior às demais estações. O impacto profissional do analista é focar os recursos de engenharia exatamente na restrição principal da empresa. A boa prática envolve realizar estudos de tempos e métodos acompanhados por cronoanálise rigorosa.

O erro comum é aplicar melhorias em etapas do processo que não constituem o gargalo, resultando em investimentos que não aumentam a saída global do sistema.

Aula 3.5: Padronização de Processos e Procedimentos

A padronização de processos consiste no estabelecimento e documentação das melhores práticas para a execução de uma tarefa, assegurando repetibilidade, previsibilidade, segurança e qualidade nos resultados operacionais, independentemente de quem execute o trabalho. Ela serve como a linha de base para qualquer iniciativa futura de melhoria contínua, conforme preconizado pela filosofia japonesa do Kaizen.




Na fabricação de alimentos processados, a padronização formaliza as Instruções de Trabalho (IT) para a dosagem de ingredientes e tempos de cozimento. O impacto profissional é a redução da variabilidade entre turnos de produção e a facilidade no treinamento de novos colaboradores. A boa prática prescreve que o padrão deve ser simples, visual, acessível e construído em colaboração direta com a equipe de operação. Um erro frequente é elaborar procedimentos longos e complexos em formato de texto denso, os quais acabam arquivados e ignorados na rotina de trabalho.

Módulo 4: Diagrama de Ishikawa e Causa Raiz

Aula 4.1: Estrutura do Diagrama de Espinha de Peixe

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama de Causa e Efeito, é uma ferramenta gráfica estruturada projetada por Kaoru Ishikawa para categorizar as potenciais causas de um determinado problema ou efeito indesejado, organizando o raciocínio analítico de equipes multidisciplinares.

Em uma empresa de montagem de painéis elétricos enfrentando altos índices de sobreaquecimento, o diagrama ajuda a organizar de forma clara os fatores hipotéticos geradores da falha. O uso dessa estrutura impede que a investigação se concentre apenas nas razões mais evidentes e superficiais. A boa prática é realizar sessões de brainstorming sem julgamentos prévios antes de categorizar as contribuições no diagrama. O erro comum é utilizar o Diagrama de Ishikawa para indicar soluções em vez de investigar as causas primárias que originam o defeito visualizado.



Aula 4.2: Os Seis M na Análise de Causa

A aplicação clássica do Diagrama de Ishikawa na indústria utiliza a estrutura dos Seis M: Mão de obra, Máquina, Material, Método, Meio ambiente e Medição. Essa divisão fornece um checklist sistemático que garante que todos os fatores ambientais e operacionais sejam investigados durante a análise de falhas e quebras.

Em uma gráfica editorial com desvios na tonalidade de impressão, analisa-se a Mão de obra (capacitação), Máquina (desgaste de rolos), Material (viscosidade da tinta), Método (procedimento de regulagem), Meio ambiente (umidade relativa do ar) e Medição (calibração do espectrofotômetro). O impacto profissional é a abordagem holística do problema industrial. A boa prática recomenda adaptar as categorias quando o processo for de serviços, utilizando vertentes como Políticas, Procedimentos e Pessoas. Um erro recorrente é alocar a mesma causa em múltiplos "M" sem definir claramente sua natureza primária.

Aula 4.3: Metodologia dos Cinco Porquês


A técnica dos Cinco Porquês é um método investigativo simples e extremamente poderoso criado no ecossistema da Toyota, que consiste em perguntar "Por quê?" reiteradamente (geralmente cinco vezes) até que se ultrapassem os sintomas superficiais e se atinja a causa raiz do problema de engenharia ou gestão.

Em um cenário onde um robô de solda para de funcionar na linha de produção: 1. Por que o robô parou? O circuito sobrecarregou. 2. Por que sobrecarregou? O rolamento travou. 3. Por que travou? Falta de lubrificação. 4. Por que faltou lubrificação? A bomba automática falhou. 5. Por que a bomba falhou? O filtro interno estava saturado e nunca fora trocado no plano de manutenção preventiva. O impacto profissional é a prevenção definitiva do sintoma. A boa prática exige validar cada resposta lógica com evidências

físicas. O erro comum é parar nos sintomas e responsabilizar a falha humana prematuramente.

Aula 4.4: Identificação de Causa Raiz em Processos

A identificação da causa raiz é o ponto culminante do processo de análise de falhas, representando a condição fundamental que, se eliminada, previne de forma definitiva a reincidência do defeito estudado. A distinção clara entre sintomas visíveis e a causa profunda é o marco divisor entre a engenharia da qualidade e a correção improvisada.




Em uma indústria têxtil com manchas em tecidos sintéticos, a causa raiz pode ser rastreada até a flutuação de temperatura na tubulação de vapor decorrente de uma válvula descalibrada. Identificar a causa raiz com precisão economiza tempo e recursos financeiros. A boa prática requer a realização de testes de confirmação, reproduzindo a falha ao alterar o fator suspeito e eliminando-a ao corrigi-lo. O erro crítico é interromper o estudo investigativo na primeira resposta plausível sem proceder à verificação experimental de causalidade.

Aula 4.5: Validação e Plano de Ação para Causas

A validação de causas e a subsequente estruturação do plano de ação representam a transição entre a análise teórica de hipóteses e a intervenção concreta no processo. Uma

vez identificada a causa raiz, deve-se demonstrar sua correlação direta com a falha através de ensaios práticos ou dados históricos antes de investir na implementação de correções definitivas.

Em uma indústria metalúrgica, a causa validada para a trinca em soldas (composição química do metal de adição fora da especificação) exige um plano de ação imediato para substituição de lotes de fornecedores e revisão da recepção de materiais. O impacto profissional é assegurar eficácia no gasto de investimento industrial. A boa prática é associar cada causa validada a ações corretivas específicas com prazos e responsáveis claramente definidos. Um erro comum é propor planos de ação genéricos que tratam apenas as consequências imediatas sem bloquear a causa raiz comprovada.



Módulo 5: Análise de Pareto e Priorização

Aula 5.1: Princípio de Pareto de Oitenta por Vinte

O Princípio de Pareto, formulado a partir das observações do economista Vilfredo Pareto e adaptado para a gestão da qualidade por Joseph Juran, estabelece que aproximadamente oitenta por cento das consequências decorrem de apenas vinte por cento das causas. Essa regra empírica permite separar os "poucos vitais" dos "muitos banais", otimizando os esforços de melhoria.

Em um centro de processamento de dados, a aplicação do princípio demonstra que 80% das paralisações de sistema são provocadas por apenas 20% das modalidades de falha de software. O impacto profissional para os gestores é a capacidade de alocar tempo e capital técnico onde haverá maior retorno operacional. A boa prática prescreve a coleta criteriosa de dados antes de iniciar qualquer ação de correção. Um erro comum é tentar resolver todas as ocorrências de forma simultânea e indiscriminada, dispersando a energia da equipe e reduzindo o impacto global da melhoria.

Aula 5.2: Construção da Curva Gráfica de Pareto

O Diagrama de Pareto é um gráfico de colunas associado a um gráfico de linhas, no qual as ocorrências são ordenadas em frequência decrescente nas colunas e o percentual acumulado é representado pela linha superior. A construção gráfica correta revela visualmente quais categorias demandam atenção prioritária da equipe de qualidade.

Para construir a curva em uma fábrica de calçados com defeitos de costura, listam-se as tipologias de defeito no eixo horizontal da maior para a menor frequência, plotando a contagem nas colunas da esquerda e a porcentagem acumulada no eixo vertical da direita. O impacto profissional é a criação de uma comunicação visual clara e inquestionável para a diretoria. A boa prática exige a padronização das unidades de medição (por frequência ou por impacto financeiro). O erro recorrente é desenhar o

gráfico com categorias ordenadas aleatoriamente, o que invalida completamente a interpretação técnica do diagrama.

Aula 5.3: Estratificação de Dados para Análise

A estratificação é uma técnica de análise que consiste em separar os dados coletados em subgrupos ou estratos com base em fatores específicos, como turnos de trabalho, operadores, tipos de máquinas, fornecedores ou lotes de matéria-prima. Essa divisão expõe padrões e variações ocultas nos dados consolidados do processo.

Em uma linha de envase de produtos de limpeza, a taxa geral de refugo de 5% parecia uniforme. Porém, ao estratificar por turno, constatou-se que o turno da noite concentrava 80% dos desvios operacionais devido ao desgaste das ferramentas de corte utilizadas naquele horário. O impacto para o analista é a precisão no diagnóstico de falhas operacionais. A boa prática orienta planejar os critérios de estratificação antes do início da coleta de dados. Um erro comum é analisar apenas dados globais agregados, ignorando as nuances e especificidades presentes nos diferentes turnos ou linhas produtoras.

Aula 5.4: Priorização de Problemas e Projetos

A priorização de problemas é o processo de avaliação sistemática das não conformidades identificadas no processo, utilizando métricas operacionais, financeiras e de segurança para direcionar os recursos limitados da organização rumo às ações de maior impacto estratégico.

Em uma refinaria de petróleo, a equipe de confiabilidade utiliza dados de Pareto combinados com custos de parada não programada para escolher quais bombas centrífugas passarão por manutenção preditiva primeiro. O impacto profissional é a atuação focada no aumento do tempo médio entre falhas (MTBF). A boa prática recomenda alinhar os critérios de priorização aos objetivos contratuais e metas anuais do negócio. Um erro frequente é priorizar problemas com base no grau de urgência percebido por clientes internos em detrimento de análises técnicas fundamentadas em dados reais.

Aula 5.5: Tomada de Decisão Baseada em Fatos

A tomada de decisão baseada em fatos e dados é um dos princípios fundamentais dos sistemas de gestão da qualidade modernos, estabelecendo que todas as definições operacionais e estratégicas devem ser suportadas por informações estatísticas confiáveis e mensuráveis, eliminando o empirismo e a intuição na resolução de problemas.

Em uma empresa de montagem de motores elétricos, decisões sobre substituição de ferramental de estampagem são tomadas com base em cartas de tendência e estudos de capacidade e não apenas pela experiência do chefe de oficina. O impacto profissional para os engenheiros é a fundamentação técnica e a previsibilidade nos investimentos operacionais. A boa prática inclui a validação prévia dos sistemas de medição (MSA). O erro clássico é manipular dados para corroborar opiniões preestabelecidas pela gestão, comprometendo a integridade técnica da análise.

Módulo 6: Folha de Verificação e Coleta de Dados

Aula 6.1: Tipos de Folhas de Verificação

A Folha de Verificação é um formulário estruturado e pré-impreso projetado para facilitar a coleta rápida e ordenada de dados quantitativos ou qualitativos no posto de trabalho. Existem diversos tipos adaptados a necessidades distintas, tais como folhas para distribuição de frequência, localização de defeitos, classificação de não conformidades e listas de checagem de tarefas.

Em uma linha de pintura automotiva, utiliza-se uma folha de localização de defeitos contendo o desenho da carroceria, onde os operadores marcam a posição exata de respingos ou bolhas. O impacto profissional é a facilidade na coleta de dados sem interromper o ritmo de produção. As boas práticas recomendam desenhar formulários simples, intuitivos e autoexplicativos. O erro comum é elaborar folhas de verificação

complexas com nomenclaturas ambíguas, induzindo o operador a anotações errôneas ou ao abandono do preenchimento durante a jornada de trabalho.

Aula 6.2: Planejamento da Coleta de Dados

O planejamento da coleta de dados é a fase preparatória em que se definem com precisão o objetivo do estudo, o tipo de variável a ser medida, o tamanho da amostra, a frequência de medição, os instrumentos adequados e os responsáveis pela execução.

Sem esse planejamento, a amostragem pode ser tendenciosa ou insuficiente para análises estatísticas conclusivas.

Em uma indústria farmacêutica, o plano de amostragem especifica a retirada de cinco comprimidos a cada trinta minutos no peso médio do lote para análise de variabilidade.

O impacto profissional para os analistas é assegurar a integridade e representatividade estatística das amostras operacionais. A boa prática inclui testar o formulário e treinar os amostradores antes de iniciar a consolidação oficial. Um erro frequente é coletar dados sem um objetivo analítico previamente definido, gerando acúmulo de dados irrelevantes e desperdício de tempo operacional.

Aula 6.3: Checklist de Inspeção de Processos

O checklist de inspeção é uma modalidade de folha de verificação voltada para garantir que todas as etapas de aprovação, requisitos de segurança ou configurações de máquina tenham sido rigorosamente cumpridas antes da liberação de uma fase do processo. Ele funciona como uma barreira física e procedimental contra falhas humanas por esquecimento.

Em uma empresa de manutenção aeronáutica, o checklist de pré-voo e de montagem de turbinas exige a assinatura individual de cada etapa de torqueamento executada. O impacto profissional é a garantia do cumprimento de protocolos estritos de segurança e conformidade normativa. A boa prática determina que itens críticos para a segurança devam ter destaque visual e validação dupla. O erro recorrente é o preenchimento automático do checklist ("marcar caixas") sem a checagem real do parâmetro no posto de trabalho.

Aula 6.4: Validação e Consistência de Dados

A validação e consistência de dados trata das técnicas utilizadas para auditar a veracidade, a precisão e a estabilidade das medições registradas em campo, identificando erros de transcrição, vieses do observador e anomalias resultantes de falhas na calibração ou no método de amostragem.

Em uma usina de açúcar e álcool, a validação dos dados de Brix do caldo de cana é realizada por meio do envio periódico de amostras cegas para contraprova no laboratório central. O impacto profissional é garantir que o sistema de controle da qualidade opere sobre informações idôneas. A boa prática recomenda aplicar rotinas de auditoria de dados e filtros de consistência estatística. Um erro grave é utilizar dados históricos duvidosos em modelos de controle de processo, gerando conclusões falsas e ações corretivas ineficazes.

Aula 6.5: Amostragem e Confiabilidade Metrológica

A amostragem e confiabilidade metrológica fundamentam-se na seleção representativa de itens de uma população e no uso de sistemas de medição calibrados e calibráveis, cujos erros e incertezas são perfeitamente conhecidos e mantidos dentro de limites aceitáveis para a aplicação pretendida (conforme preceituado pelo VIM e norma ISO/IEC 17025).

Em uma fábrica de rolamentos de alta precisão, a medição do diâmetro interno é feita com micrômetros dentro da validade de calibração e em sala com temperatura controlada a vinte graus Celsius. O impacto profissional é a rastreabilidade metrológica das medições aceitas pelo cliente final. A boa prática inclui efetuar estudos de Repetibilidade e Reprodução (R&R) do sistema de medição. O erro comum é

negligenciar a incerteza de medição e aprovar peças cujas cotas estão na zona de dúvida metrológica dos instrumentos.

Módulo 7: Histograma e Distribuição de Dados

Aula 7.1: Conceito de Histograma e Variabilidade

O histograma é uma representação gráfica em colunas de uma distribuição de frequências para variáveis contínuas, onde o eixo horizontal representa as classes de valores e o eixo vertical indica a quantidade de observações contidas em cada classe.

Ele permite visualizar instantaneamente o centro, a dispersão e o formato da distribuição dos dados de um processo.

Em uma fábrica de tubos de PVC, o histograma da espessura de parede revela se a produção está centralizada no valor nominal da especificação e o grau de espalhamento dos dados. O impacto profissional para os engenheiros é a identificação visual rápida da variabilidade inerente ao sistema produtivo. A boa prática orienta coletar ao menos cinquenta a cem dados para estruturar um histograma estatisticamente confiável. O erro frequente é desenhar o gráfico com um número inadequado de classes (muito poucas ou excessivas), mascarando o comportamento real da variável.

Aula 7.2: Construção e Interpretação de Histogramas

A construção de histogramas exige a determinação da amplitude total dos dados, a definição do número de intervalos de classe (frequentemente calculada pela regra da raiz quadrada ou de Sturges) e a contagem da frequência absoluta em cada intervalo. A interpretação avalia a forma da distribuição (simétrica, bimodal, truncada ou assimétrica).

Ao construir o histograma do peso de embalagens de café moído em uma linha de envase, uma forma bimodal (dois picos) indica a mistura de produtos provenientes de duas envasadoras com regulagens diferentes. O impacto para a análise de processos é a descoberta de causas ocultas de variação sem a necessidade de testes destrutivos. A boa prática é sobrepor os limites de especificação técnico-comerciais ao histograma. O erro comum é ignorar o formato da distribuição e assumir que a média representa sozinho o comportamento do lote analisado.

Aula 7.3: Análise de Distribuição Normal

A Distribuição Normal (ou Gaussiana) é o modelo teórico de probabilidade mais importante no controle de qualidade, caracterizado por sua forma de sino simétrica em torno da média, onde aproximadamente 68,26% dos dados estão situados dentro de mais ou menos um desvio padrão, e 99,73% dentro de três desvios padrões em relação à média.

Em um processo de conformação plástica, verificar a normalidade das dimensões finais das peças através do teste de Shapiro-Wilk ou Ryan-Joiner é o pré-requisito para o cálculo válido dos índices de capacidade de processo (C_p e C_{pk}). O impacto profissional é o respaldo matemático para garantias de qualidade. A boa prática determina validar a premissa de normalidade antes de aplicar ferramentas estatísticas paramétricas. Um erro crítico é calcular taxas de defeito projetadas com base na distribuição normal quando os dados reais seguem distribuições não normais, como a Weibull ou Lognormal.

Aula 7.4: Identificação de Assimetria e Anomalias

A assimetria (à esquerda ou à direita) e a identificação de pontos fora da curva (outliers) em um histograma revelam comportamentos anômalos no processo, tais como ajuste forçado de máquinas, mistura de lotes de matérias-primas distintas ou desgaste de ferramentas de corte ao longo do tempo.

Em uma usina siderúrgica, uma distribuição truncada à esquerda no ensaio de tração pode indicar que os operadores estão descartando manualmente os corpos de prova que reprovam antes de digitar os resultados no sistema da qualidade. O impacto profissional do analista é a capacidade de detectar desvios operacionais ou manipulações de registros. A boa prática orienta investigar imediatamente a causa física de cada valor

discrepante identificado no Histograma. Um erro comum é deletar os outliers do banco de dados sem investigar os motivos operacionais que geraram a anomalia.

Aula 7.5: Aplicação do Histograma no Controle Industrial

A aplicação do histograma no controle industrial permite avaliar preventivamente se um equipamento recém-adquirido possui a precisão exigida pelas especificações do projeto, bem como acompanhar a degradação de ferramental em processos contínuos de manufatura.

Em uma indústria de injeção de plásticos, o histograma é plotado ao final de cada turno para comparar o comportamento de diferentes moldes e injetoras. O impacto profissional é a fundamentação de decisões sobre a necessidade de parada de máquina para manutenção preventiva. A boa prática recomenda integrar a geração de histogramas aos sistemas automatizados de controle de processo (SCADA/MES). Um erro comum é arquivar o histograma como mero relatório burocrático, sem usá-lo ativamente para ajustar as variáveis de processo no chão de fábrica.

Módulo 8: Diagrama de Dispersão e Correlação

Aula 8.1: Correlação entre Variáveis de Processo

O Diagrama de Dispersão é uma ferramenta gráfica utilizada para estudar a relação de associação potencial entre duas variáveis quantitativas contínuas, onde os pares de dados são plotados como pontos em um plano cartesiano com eixos X (variável independente ou de causa) e Y (variável dependente ou de efeito).

Em um processo de tratamento térmico de engrenagens, utiliza-se o diagrama para avaliar se o tempo de permanência no forno (eixo X) possui relação direta com a dureza final do aço (eixo Y). O impacto profissional para os engenheiros é a confirmação empírica de hipóteses estabelecidas durante o Diagrama de Ishikawa. A boa prática é assegurar que os dados coletados cubram uma faixa ampla de operação da variável independente. O erro comum é assumir que a existência de uma correlação estatística prova automaticamente a existência de uma relação de causa e efeito direta entre as variáveis.

Aula 8.2: Construção do Diagrama de Dispersão

A construção do diagrama de dispersão requer a coleta de dados pareados obtidos simultaneamente do mesmo evento ou peça no processo, definindo-se as escalas adequadas para os eixos cartesianos de modo a preencher o espaço visual sem distorcer a dispersão dos pontos plotados.

Para analisar a relação entre a temperatura do molde e a rugosidade em peças fundidas de alumínio, coletam-se trinta pares de medições registradas em horários sequenciais de produção. O impacto profissional é a capacidade de modelar empiricamente parâmetros de processo. A boa prática exige a verificação prévia da ausência de erros grosseiros de digitação ou medição no par de dados. O erro recorrente é misturar dados coletados em condições operacionais completamente distintas, gerando um gráfico confuso que mascara a real dependência entre as variáveis.

Aula 8.3: Coeficiente de Correlação de Pearson

O Coeficiente de Correlação de Pearson (r) é uma medida estatística que quantifica a força e a direção da relação linear entre duas variáveis contínuas, variando de menos um (correlação negativa perfeita) a mais um (correlação positiva perfeita), passando por zero (ausência de correlação linear).

Em um processo farmacêutico de granulação, calcula-se um valor de r igual a 0,92 entre a umidade da mistura e a força de compressão necessária para formar o comprimido, indicando uma fortíssima relação linear positiva. O impacto profissional é a conversão de observações visuais em parâmetros numéricos objetivos para a tomada de decisão. A boa prática é acompanhar o cálculo de r pelo teste de hipótese do valor- p para garantir significância estatística. Um erro comum é utilizar o coeficiente de Pearson para

relacionamentos nitidamente curvilíneos ou não lineares, obtendo valores incorretos de dependência.

Aula 8.4: Correlação Positiva, Negativa e Nula

A interpretação gráfica do formato da nuvem de pontos no diagrama de dispersão permite categorizar a relação em positiva (quando X aumenta, Y aumenta), negativa (quando X aumenta, Y diminui) ou nula (os pontos espalham-se aleatoriamente sem padrão aparente).


Em uma fábrica de papel, verifica-se uma correlação negativa entre a velocidade da máquina e a gramatura final do papel por metro quadrado. O impacto profissional do diagnóstico é dar suporte ao ajuste do sistema de controle da fábrica. A boa prática determina avaliar a possibilidade de existência de variáveis de confusão que possam alterar a forma da dispersão. Um erro comum é concluir que uma correlação nula significa ausência total de relacionamento, quando na verdade pode haver uma relação parabólica ou exponencial não capturada por análises lineares simples.

Aula 8.5: Avaliação de Relações de Causa e Efeito

A avaliação rigorosa de causa e efeito exige a validação complementar do Diagrama de Dispersão por meio de experimentos controlados (DOE - Design of Experiments),

garantindo que alterações deliberadas na variável independente produzam rigorosamente os efeitos previstos na variável de resposta do processo.

Na usinagem de eixos de transmissão, a variação na taxa de avanço da ferramenta demonstra alterar estatisticamente o acabamento superficial. A confirmação dessa causalidade permite fixar a taxa de avanço ideais na instrução de trabalho. O impacto para o engenheiro é o controle dos parâmetros operacionais da fábrica. A boa prática inclui manter constantes todas as demais variáveis ambientais durante o teste de validação. O erro crítico é alterar múltiplos parâmetros ao mesmo tempo, impedindo a determinação precisa do fator responsável pelas variações na saída.



Módulo 9: Gráficos de Controle Estatístico

Aula 9.1: Limites Estatísticos Superior e Inferior

Os gráficos de controle, desenvolvidos por Walter Shewhart, utilizam um Limite Superior de Controle (LSC) e um Limite Inferior de Controle (LIC) localizados a três desvios padrões da linha média. Esses limites representam a variabilidade natural e aceitável do processo, diferenciando causas comuns de causas especiais.

Em uma linha de envase de tintas, os limites de controle são calculados com base na média e na amplitude das amostras. Eles não devem ser confundidos de forma alguma

com os limites de especificação da engenharia. O impacto profissional do uso correto desses limites é saber o momento exato de intervir na máquina ou deixá-la operar normalmente. A boa prática exige recalcular os limites sempre que o processo passar por modificações estruturais definitivas. Um erro comum é desenhar os limites de especificação comercial no lugar dos limites estatísticos de controle.

Aula 9.2: Gráficos de Controle para Variáveis

Os gráficos de controle para variáveis são aplicados a dados provenientes de medições contínuas, como comprimento, massa, pressão ou temperatura. Os pares de gráficos mais consolidados pela literatura técnica de Montgomery são os gráficos de Média e Amplitude (X-barra e R) ou Média e Desvio Padrão (X-barra e S).

Na produção de pistões automotivos, monitora-se o diâmetro externo por meio do gráfico X-barra e R, retirando amostras de cinco peças a cada hora de usinagem. O impacto para a gestão de processos é o monitoramento contínuo do nível central e da dispersão da produção. A boa prática determina manter o tamanho da amostra constante em todas as coletas programadas. Um erro frequente é usar gráficos para variáveis com amostras muito pequenas sem verificar a estabilidade do desvio padrão do processo.

Aula 9.3: Gráficos de Controle para Atributos

Os gráficos de controle para atributos são utilizados para dados discretos, resultantes de contagens de itens defeituosos ou número de defeitos por unidade. Os principais tipos de gráficos normatizados são os gráficos p (proporção de defeituosos), np (número de defeituosos), c (número de defeitos) e u (defeitos por unidade).

Em uma fábrica de vidros planos, aplica-se o gráfico c para monitorar o número de bolhas encontradas por metro quadrado de chapa produzida. O impacto profissional é a capacidade de aplicar o controle estatístico em setores onde as medições dimensionais contínuas são inviáveis. A boa prática recomenda adotar um tamanho de amostra grande o suficiente para conter pelo menos alguns defeitos por unidade inspecionada. Um erro comum é utilizar o gráfico c em processos com tamanhos de amostragem variáveis, onde o correto seria utilizar o gráfico u.

Aula 9.4: Identificação de Causas Especiais e Comuns

As causas comuns de variação são inerentes ao próprio sistema e decorrem de pequenos fatores combinados, enquanto as causas especiais são atribuíveis a eventos externos transitórios, tais como falha mecânica, lote defeituoso de matéria-prima ou erro de operação.

Nos gráficos de controle de uma linha de soldagem eletrônica, a presença de um ponto além dos limites de controle ou de uma sequência de sete pontos consecutivos do mesmo lado da média indica a presença manifesta de uma causa especial. O impacto profissional é a identificação imediata de anomalias operacionais. A boa prática é orientar a operação a paralisar o processo e aplicar o MASP apenas quando detectar causas especiais. O erro crítico é ajustar a máquina a cada amostra coletada tentando compensar causas comuns, o que aumenta a variabilidade total do processo (fenômeno conhecido como sobreajuste).

Aula 9.5: Estabilidade de Processo e Capabilidade

A estabilidade do processo é demonstrada pela ausência de causas especiais nos gráficos de controle ao longo do tempo. Somente após a conquista da estabilidade estatística é que faz sentido técnico mensurar os índices de capabilidade do processo (C_p , C_{pk} , P_p e P_{pk}) para avaliar a capacidade do sistema em atender às tolerâncias especificadas pela engenharia.

Em uma fábrica de injetáveis farmacêuticos, um processo estável com C_{pk} igual a 1,67 indica alta capabilidade, garantindo baixíssima taxa de defeitos em partes por milhão (PPM). O impacto profissional é o respaldo estatístico perante órgãos reguladores e auditorias de clientes. A boa prática determina exigir estabilidade comprovada em cartas de controle antes de realizar estudos definitivos de capabilidade. Um erro recorrente é

calcular o Cpk em processos instáveis, produzindo estimativas de conformidade sem qualquer validade estatística.

Módulo 10: Metodologia Cinco S e Organização

Aula 10.1: Senso de Utilização e Descarte


O Senso de Utilização (Seiri) é a primeira etapa do programa 5S, focado em separar o que é estritamente necessário para o trabalho diário daqueles itens inúteis, obsoletos ou em excesso no posto de trabalho, destinando estes últimos para descarte, reciclagem ou redistribuição.

Em uma oficina de manutenção industrial, aplica-se a estratégia de etiquetas vermelhas para identificar e catalogar ferramentas quebradas, peças obsoletas e documentações antigas acumuladas nas bancadas. O impacto profissional é a liberação imediata de espaço físico e a diminuição de custos com armazenamento desnecessário. A boa prática determina criar um local temporário para descartes duvidosos antes da destinação final. Um erro comum é descartar ferramentas e gabaritos ativos sem consultar a equipe técnica responsável pela produção.

Aula 10.2: Senso de Organização e Ordenação

O Senso de Organização (Seiton) estabelece um local definido e identificado para cada item necessário ao trabalho, sob o princípio "um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar", priorizando a facilidade de acesso, a ergonomia e a redução do tempo de busca.

Em um almoxarifado de suprimentos, a organização inclui a criação de sombras para ferramentas em quadros visuais e o uso do sistema FIFO para estocagem de insumos. O impacto profissional é a drástica redução nos tempos de setup e movimentação inútil. A boa prática orienta organizar os itens conforme a frequência de uso: itens de uso contínuo devem permanecer ao alcance das mãos do operador. O erro frequente é focar na estética visual do ambiente sem considerar a ergonomia e o fluxo real de trabalho na rotina operacional.



Aula 10.3: Senso de Limpeza e Inspeção

O Senso de Limpeza (Seiso) supera a simples varrição e higienização do posto de trabalho, consistindo no ato de limpar como forma de inspeção técnica contínua para identificar vazamentos de óleo, folgas excessivas, parafusos soltos, trincas estruturais ou fontes geradoras de sujeira.

Em uma prensa hidráulica de grande porte, o operador limpa o equipamento diariamente inspecionando visualmente as vedações e tubulações, detectando precocemente microvazamentos de fluido. O impacto profissional é o aumento da confiabilidade operacional dos ativos e a redução de paradas não programadas. A boa prática prescreve eliminar as fontes primárias de sujeira em vez de apenas limpar os resíduos de forma repetitiva. Um erro comum é encarar o Seiso como faxina esporádica antes de visitas de executivos ou auditorias externas.

Aula 10.4: Senso de Padronização e Saúde

O Senso de Padronização e Saúde (Seiketsu) foca em manter e consolidar as conquistas dos três primeiros sentidos (Seiri, Seiton e Seiso), estabelecendo padrões visuais claros, rotinas de verificação, normas de higiene e condições ergonômicas adequadas para o bem-estar dos colaboradores.

Em um laboratório de controle da qualidade, estabelecem-se sinalizações coloridas para indicar o status de calibração de equipamentos e rotinas diárias de manutenção do ambiente de testes. O impacto profissional para os supervisores é a facilidade de gestão visual do nível de organização. A boa prática recomenda aplicar checklists visuais simples para a verificação de conformidade do 5S. Um erro comum é descuidar das condições de iluminação, ruído e ventilação, focando a padronização exclusivamente nos materiais de trabalho.

Aula 10.5: Senso de Disciplina e Sustentabilidade

O Senso de Disciplina (Shitsuke) representa o estágio em que a manutenção dos padrões do programa 5S torna-se um hábito corporativo autônomo, fruto da conscientização e do comprometimento contínuo de todos os colaboradores, sem a necessidade de supervisão constante.

Em uma linha de montagem avançada, a disciplina manifesta-se quando os próprios operadores identificam desvios dos padrões organizacionais e realizam as correções necessárias espontaneamente. O impacto profissional é o fortalecimento da cultura organizacional focada em segurança, qualidade e eficiência operacional. A boa prática inclui promover auditorias cruzadas acompanhadas de reconhecimento público das equipes de destaque. O erro recorrente é abandonar as reuniões de acompanhamento do 5S após os primeiros meses de implementação.

Módulo 11: Metodologia FMEA e Gestão de Riscos

Aula 11.1: Conceito do FMEA de Processo e Produto

A FMEA (Análise do Modo e Efeitos de Falha) é uma metodologia analítica preventiva desenvolvida para identificar modos de falha potenciais, avaliar suas causas e consequências e estabelecer ações de mitigação antes que o produto ou processo seja

colocado em operação comercial. O FMEA divide-se principalmente em DFMEA (focado no projeto do produto) e PFMEA (focado no processo de fabricação).

Em um projeto de montagem de bateria para veículos elétricos, o PFMEA analisa o risco de curto-circuito na etapa de conexão dos módulos celulados. O impacto profissional é a prevenção de acidentes graves e recalled de produtos no mercado consumidor. A boa prática é elaborar o FMEA por meio de uma equipe multidisciplinar reunindo engenharia, produção e manutenção. O erro crítico é preencher o FMEA como uma exigência burocrática após o processo já estar totalmente implantado na fábrica.



Aula 11.2: Avaliação de Severidade, Ocorrência e Detecção

A avaliação do FMEA baseia-se na atribuição de notas de 1 a 10 para três fatores fundamentais: Severidade (S), que quantifica o impacto da falha no cliente; Ocorrência (O), que estima a frequência com que a causa da falha pode surgir; e Detecção (D), que mede a capacidade do sistema de controle atual em identificar a falha antes da entrega do produto.

Na usinagem de bloco de motores, atribui-se severidade 9 para trincas na peça (pois causam perda total da funcionalidade), ocorrência 3 (pelo uso de máquinas CNC modernas) e detecção 2 (pela presença de ultrassom 100% automatizado). O impacto

para os engenheiros é a quantificação objetiva dos riscos operacionais. A boa prática prescreve a utilização rigorosa de tabelas de valoração normatizadas (como os manuais da AIAG e VDA). Um erro comum é atribuir notas subjetivas sem respaldo nos históricos reais de manutenção ou rejeitos.

Aula 11.3: Cálculo do Número de Prioridade de Risco

O Número de Prioridade de Risco (RPN ou RPN antigo) é calculado pela multiplicação dos fatores: $RPN = \text{Severidade} \times \text{Ocorrência} \times \text{Detecção}$. Nas metodologias modernas AIAG-VDA, o RPN foi complementado pela Prioridade de Ação (AP - Action Priority), categorizada em Alta, Média ou Baixa para direcionar o foco aos riscos mais críticos de forma estruturada.

Se um modo de falha apresenta Severidade 8, Ocorrência 6 e Detecção 5, o RPN resultante é igual a 240, sinalizando uma situação de alto risco que exige intervenção imediata de engenharia. O impacto profissional é a racionalização do plano de investimento na mitigação de riscos de fabricação. A boa prática determina que qualquer falha com Severidade elevada (9 ou 10) exija ações corretivas imediatas, independentemente do valor final do RPN. Um erro frequente é utilizar notas de corte arbitrárias para o RPN, ignorando falhas graves que possuem baixa frequência.

Aula 11.4: Ações Preventivas e Redução de Riscos

As ações preventivas no FMEA visam alterar o projeto do produto ou processo para eliminar o modo de falha, reduzir a frequência de ocorrência da causa raiz ou melhorar a capacidade de detecção por meio de automação e sensoramento avançado.

Em um processo de aplicação de adesivo estrutural, a ação recomendada para a falha de dosagem pode ser a instalação de um sensor de vazão com travamento automático do robô em caso de desvio. O impacto profissional para os projetistas é o aumento do nível de confiabilidade do processo produtivo. A boa prática exige reavaliar os índices de Ocorrência e Detecção após a implementação das ações preventivas para comprovar numericamente a redução do risco. Um erro recorrente é focar ações na melhoria da Detecção em vez de atuar na redução da Ocorrência das causas.

Aula 11.5: Revisão e Atualização Contínua do FMEA

O documento de FMEA é um documento vivo que deve ser revisado continuamente ao longo de todo o ciclo de vida do produto ou processo, sempre que ocorrerem modificações de projeto, reclamações de clientes no campo, auditorias internas ou alterações de insumos na cadeia de suprimentos.

Ao identificar uma falha inédita durante a produção de turbinas eólicas, a engenharia deve atualizar o PFMEA registrando a nova causa, recalculando o RPN e definindo ações adicionais de bloqueio. O impacto profissional é a preservação do histórico do conhecimento de engenharia da empresa. A boa prática é realizar auditorias periódicas nos FMEAs vigentes para verificar sua aderência às condições reais do chão de fábrica.

Um erro fatal é engavetar o FMEA após a conclusão do projeto inicial, tornando o documento obsoleto frente às modificações operacionais diárias.

Módulo 12: Matriz GUT e Ferramentas de Priorização

Aula 12.1: Conceitos de Gravidade, Urgência e Tendência

A Matriz GUT é uma ferramenta de priorização de problemas e tomada de decisões que avalia as variáveis Gravidade (G), que pondera os impactos e danos financeiros ou estratégicos; Urgência (U), que analisa o tempo disponível para agir antes do surgimento de consequências negativas; e Tendência (T), que estima o padrão de evolução ou agravamento do problema caso nenhuma medida seja tomada.

Em um hospital privado, a falta de calibração em monitores da UTI possui Gravidade máxima (risco de morte), Urgência imediata e Tendência de rápida degradação do quadro operacional. O impacto para os gestores é a habilidade de classificar demandas concorrentes com objetividade. A boa prática exige definir claramente as escalas de

pontuação (de 1 a 5) para cada dimensão antes da aplicação da matriz. O erro comum é pontuar os itens com base em opiniões pessoais sem critérios técnicos padronizados.

Aula 12.2: Atribuição de Notas e Pontuação na Matriz

A atribuição de notas na Matriz GUT utiliza uma escala ordinal de 1 a 5 para cada uma das dimensões (Gravidade, Urgência e Tendência). O produto da multiplicação dos três valores ($G \times U \times T$) gera um índice de prioridade que pode variar de 1 a 125, orientando a ordem sequencial de tratamento dos desvios.


Em uma planta agroindustrial com múltiplos vazamentos em tubulações, pontua-se cada ponto com base na perda de produto por hora, prazo para parada da planta e risco de corrosão generalizada. O impacto profissional é a criação de um ranking de intervenções operacionais respaldado por dados técnicos. A boa prática prevê que a pontuação seja atribuída em consenso por um comitê multidisciplinar. Um erro frequente é somar os valores das notas ($G + U + T$) em vez de multiplicá-los, o que reduz drasticamente a diferenciação entre os problemas avaliados.

Aula 12.3: Ranking de Problemas e Tomada de Ação

O ranking de problemas resultante da ordenação decrescente do índice GUT orienta a elaboração dos planos de ação, garantindo que os recursos orçamentários e as horas de

engenharia sejam alocados nos pontos de maior impacto para o desempenho global da organização.

Em uma empresa de tecnologia da informação com diversos relatórios de erro (bugs) abertos no sistema, a matriz GUT organiza a sequência de desenvolvimento das correções urgentes da equipe de programação. O impacto profissional para os líderes de projeto é a gestão eficiente do tempo das equipes de desenvolvimento. A boa prática recomenda vincular o topo do ranking da Matriz GUT diretamente à abertura de planos de ação estruturados no formato 5W2H. Um erro comum é alterar arbitrariamente a ordem do ranking para atender a pedidos de setores com maior influência política.



Aula 12.4: Matriz de Impacto versus Esforço

A Matriz de Impacto x Esforço é um diagrama cartesiano simplificado dividido em quatro quadrantes, que correlaciona o benefício esperado de uma melhoria (Impacto) com o volume de recursos, tempo ou capital necessários para sua implementação (Esforço), auxiliando na identificação de "ganhos rápidos" (quick wins).

Em uma linha de montagem móvel, melhorias simples de ergonomia que custam pouco e podem ser feitas em poucas horas entram no quadrante de Alto Impacto e Baixo Esforço, devendo ser executadas imediatamente. O impacto profissional para os

facilitadores Lean é a geração de resultados rápidos que motivam as equipes de operação. A boa prática é focar no quadrante de ganhos rápidos para construir o dinamismo do projeto antes de assumir iniciativas de alto esforço e longo prazo. Um erro comum é selecionar projetos localizados no quadrante de Baixo Impacto e Alto Esforço, consumindo recursos significativos sem retorno operacional expressivo.

Aula 12.5: Integração da Matriz GUT com o Plano 5W2H

A integração entre a Matriz GUT e o Plano 5W2H cria uma metodologia completa de gestão de problemas, na qual a matriz GUT é utilizada para diagnosticar e selecionar as pendências mais relevantes e o 5W2H entra na sequência para estruturar a execução detalhada das soluções de engenharia.

Após classificar as causas de parada da prensa principal via matriz GUT, os problemas de maior pontuação são transferidos para uma planilha 5W2H contendo o detalhamento de quem fará a intervenção mecânica e o orçamento alocado. O impacto profissional é garantir a rastreabilidade entre a priorização teórica e a execução prática. A boa prática orienta revisar os prazos do 5W2H em função do grau de Urgência identificado na Matriz GUT. Um erro frequente é priorizar problemas pela matriz GUT e não acompanhar a execução do plano de ação correspondente.

Módulo 13: Plano de Ação 5W2H

Aula 13.1: Definição dos Elementos do Cinco W Dois H

O 5W2H é uma ferramenta de gestão estruturada em uma lista de verificação contendo sete perguntas fundamentais em inglês: What (O que será feito?), Why (Por que será feito?), Where (Onde será feito?), When (Quando será feito?), Who (Quem fará?), How (Como será feito?) e How Much (Quanto custará?). Essa metodologia garante o mapeamento completo e sem ambiguidades de qualquer plano de intervenção.


Em uma empresa de engenharia civil, a aplicação do 5W2H em uma obra define desde o reforço estrutural até o custo de locação dos guindastes. O impacto profissional para os gerentes de projeto é o aumento do controle operacional e o alinhamento total das expectativas das equipes. A boa prática exige que cada uma das sete perguntas seja respondida com clareza e sem lacunas operacionais. O erro comum é responder a pergunta What de forma genérica (exemplo: "Melhorar a qualidade"), sem especificar o escopo exato da intervenção a ser executada.

Aula 13.2: Elaboração Prática do Plano de Ação

A elaboração prática do 5W2H deve ocorrer logo após a validação das causas raízes pelo ciclo PDCA ou MASP, convertendo as decisões técnicas de engenharia em um

conjunto de tarefas sequenciais executáveis com prazos e entregáveis perfeitamente definidos.

Em um projeto para redução de tempos de parada de manutenção de turbinas elétricas, o plano 5W2H detalha a substituição de rolamentos, incluindo o método exato de sacagem hidráulica e o cronograma de paradas por turno. O impacto profissional é a eliminação de ruídos de comunicação entre os setores de engenharia e operações. A boa prática orienta envolver os executores diretos na elaboração do item How (Como). Um erro recorrente é definir planos 5W2H excessivamente longos sem dividir as ações em marcos intermediários de entrega.



Aula 13.3: Definição de Responsáveis e Prazos

C U R S O S O N L I N E

A definição de responsáveis (Who) e prazos (When) no plano 5W2H exige a atribuição formal da responsabilidade de cada ação a um único profissional individualizado, bem como o estabelecimento de prazos limites exequíveis e cronologicamente encadeados.

Na implantação de uma nova linha de envase asséptico, a responsabilidade pela instalação dos filtros HEPA é atribuída nominalmente ao especialista em climatização industrial, com data e hora exatas para a conclusão dos testes. O impacto para a liderança é a capacidade de cobrar o cumprimento dos prazos com precisão. A boa

prática recomenda atribuir a responsabilidade a cargos ou nomes específicos e nunca a departamentos genéricos. O erro crítico é indicar áreas inteiras como responsáveis (exemplo: "Equipe da Manutenção"), o que dilui a responsabilidade e leva ao descumprimento do cronograma.

Aula 13.4: Estimativa de Custos e Recursos


A quantificação financeira no item How Much (Quanto custará?) do plano 5W2H exige o detalhamento de todos os recursos diretos e indiretos necessários, como compra de componentes, contratação de serviços de terceiros, horas extras de mão de obra e eventuais perdas com paradas programadas de máquinas.

Em um projeto de automação industrial de uma célula de solda robotizada, a estimativa detalha o custo de aquisição do robô, adaptações elétricas e despesas de treinamento para a equipe de operação. O impacto profissional é a viabilização de análises rigorosas de retorno sobre investimento (ROI) e aprovação orçamentária pela diretoria. A boa prática inclui prever uma margem de contingência para eventuais variações de escopo. Um erro comum é preencher o campo How Much como "custo zero", ignorando o valor da hora de trabalho dos profissionais internos alocados no projeto.

Aula 13.5: Acompanhamento e Checagem de Execução

O acompanhamento e checagem de execução do plano 5W2H refere-se às reuniões periódicas de acompanhamento (follow-up) realizadas pelos líderes do projeto para verificar o status de cada ação (Não Iniciada, Em Andamento, Concluída ou Atrasada) e tratar eventuais desvios de cronograma de forma preventiva.

Em uma indústria química, realiza-se uma reunião diária de dez minutos ao lado do quadro visual do 5W2H para revisar as ações programadas para aquela semana. O impacto profissional é a prevenção proativa de atrasos nas entregas. A boa prática determina atualizar o painel visual em tempo real e renegociar prazos com antecedência caso ocorram impedimentos técnicos reais. O erro fatal é criar o plano 5W2H e guardá-lo em uma pasta de rede sem realizar o acompanhamento sistemático de suas etapas no chão de fábrica.



Módulo 14: Metodologia Kaizen e Melhoria Contínua

Aula 14.1: Filosofia Kaizen e Eliminação de Desperdícios

A filosofia Kaizen, desenvolvida no Japão pós-segunda guerra e mundialmente popularizada por Masaaki Imai, fundamenta-se no princípio de que todas as atividades de uma organização podem e devem ser aprimoradas continuamente, através de pequenas e constantes mudanças diárias que envolvem todos os colaboradores da empresa a baixo custo.

Em uma linha de montagem de compressores, o Kaizen atua na redução de movimentações inúteis do operador através do reposicionamento de caixas de parafusos mais próximas do ponto de aplicação. O impacto para a organização é a criação de uma cultura operacional focada no combate ininterrupto aos desperdícios. A boa prática é valorizar e incentivar pequenas sugestões provenientes dos próprios trabalhadores da linha de produção. Um erro recorrente é associar o Kaizen apenas a grandes e dispendiosos projetos de investimento em tecnologia.

Aula 14.2: Eventos Kaizen e Dinâmicas de Grupo

O Evento Kaizen (ou Kaizen Blitz) é uma dinâmica intensiva de trabalho em equipe multidisciplinar, com duração típica de três a cinco dias, na qual o grupo se dedica exclusivamente a diagnosticar, projetar e implementar melhorias imediatas e mensuráveis em uma área focalizada da empresa.

Durante um evento Kaizen focado na redução do tempo de troca de moldes (setup) de uma injetora de plástico, a equipe estuda o processo in loco, reduz o tempo de parada de quatro horas para vinte minutos aplicando os conceitos de Troca Rápida de Ferramentas (SMED). O impacto profissional para os participantes é a vivência prática de transformação acelerada de processos. A boa prática prescreve garantir autonomia total para a equipe implementar as mudanças aprovadas durante a semana do evento. Um

erro comum é estender o evento por meses sem concluir as intervenções operacionais no prazo programado.

Aula 14.3: Gestão Visual no Chão de Fábrica

A Gestão Visual é o conjunto de recursos e sinalizações dispostos no ambiente de trabalho (quadros de indicadores, luzes tipo Andon, marcações no piso, sinalizações de status) projetados para expor instantaneamente o status das operações, permitindo que qualquer pessoa identifique o fluxo normal de produção ou anomalias a uma simples vista.



Em uma fábrica de baterias, um painel luminoso Andon muda do verde para o vermelho sempre que uma máquina apresenta parada por defeito, alertando a manutenção e a engenharia para prestar socorro imediato à estação afetada. O impacto profissional para a supervisão é o gerenciamento ativo da produção sem dependência de relatórios eletrônicos defasados. A boa prática é manter as sinalizações visuais simples, intuitivas e atualizadas manualmente ou automaticamente em tempo real. Um erro frequente é encher o ambiente de fábrica com quadros complexos com dados desatualizados.

Aula 14.4: Metodologia Poka-Yoke para Erro Zero

O mecanismo Poka-Yoke, idealizado por Shigeo Shingo no âmbito do Sistema Toyota de Produção, é um dispositivo mecânico, elétrico ou digital à prova de erros, desenvolvido para prevenir a ocorrência do erro humano ou para tornar a falha visível e interromper o processo antes que ela gere um produto defeituoso.

Em uma linha de montagem de conectores automotivos, o encaixe dos cabos possui formatos assimétricos (conector macho-fêmea) que tornam fisicamente impossível realizar a montagem em posição invertida. O impacto profissional para os projetistas de processos é a caminhada em direção à meta de defeito zero na linha de manufatura. A boa prática prioriza dispositivos físicos de prevenção em vez de alertas sonoros ou visuais que dependem da atenção do operador. O erro comum é confiar na atenção contínua e no estado de alerta dos operadores como única barreira contra falhas repetitivas de montagem.

Aula 14.5: Cultura de Engenharia da Qualidade

A consolidação de uma cultura de engenharia da qualidade exige que a busca pela conformidade normativa e pela excelência de processos deixe de ser um evento esporádico e passe a constituir o próprio modo de funcionamento da empresa, onde cada funcionário é capacitado e incentivado a atuar como um agente de transformação.

Em uma fabricante de turbinas hidráulicas, a cultura reflete-se na liberdade dada aos técnicos de parar a linha de produção ao detectar uma inconformidade crítica que comprometa a qualidade técnica do produto final. O impacto para a gestão é a estabilização permanente dos padrões de saída e o fortalecimento do orgulho operacional das equipes. A boa prática requer a integração das métricas de qualidade nas avaliações formais de desempenho individual e de equipe. O erro fatal é punir colaboradores que reportam falhas ou paralisam linhas por problemas de conformidade.

Módulo 15: Metodologia Seis Sigma e DMAIC

Aula 15.1: Definição da Metodologia Seis Sigma

O Seis Sigma é uma metodologia estruturada focada na redução da variabilidade dos processos de negócio e manufatura, utilizando ferramentas estatísticas avançadas para alcançar um nível de qualidade equivalente a no máximo 3,4 defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). Desenvolvida originalmente pela Motorola e consolidada globalmente pela General Electric, ela exige rigor quantitativo e métricas bem definidas.

Em uma empresa de semicondutores, a aplicação do Seis Sigma reduz a variação dimensional das lâminas de silício a níveis insignificantes, garantindo alta taxa de aproveitamento das peças. O impacto profissional para os profissionais detentores de certificações Green Belt e Black Belt é a capacidade de liderar projetos estratégicos de alta complexidade técnica com elevado retorno financeiro. A boa prática inclui

selecionar rigorosamente projetos alinhados às prioridades do negócio. Um erro comum é utilizar a metodologia Seis Sigma em problemas triviais que poderiam ser resolvidos com o ciclo PDCA tradicional.

Aula 15.2: Estágio Definição e Mensuração do DMAIC

O método DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) é a espinha dorsal dos projetos Seis Sigma. As fases de Definição (D) e Mensuração (M) dedicam-se a delimitar o escopo do projeto por meio do contrato de projeto (Project Charter), identificar os Requisitos Críticos para a Qualidade (CTQ) e validar a capacidade e precisão do sistema de medição através da coleta de dados de linha de base.

Em uma refinaria, a fase de Definição delimita o objetivo de reduzir o tempo de desgaseificação de tanques, enquanto a fase de Mensuração valida a precisão dos sensores de pressão e calcula o nível sigma inicial do processo. O impacto profissional é a estruturação científica da oportunidade de melhoria industrial. A boa prática inclui quantificar os ganhos financeiros potenciais em conjunto com a área financeira. Um erro comum é avançar para a fase de análise sem antes ter comprovado estatisticamente que o sistema de medição é confiável e reprodutível.

Aula 15.3: Estágio Análise do Ciclo DMAIC

A fase de Análise (A) do ciclo DMAIC dedica-se a identificar, testar e comprovar estatisticamente as causas raízes da variabilidade do processo, utilizando ferramentas estatísticas como Testes de Hipóteses, Análise de Variância (ANOVA), Análise de Regressão e Projeto de Experimentos (DOE).

Em uma indústria siderúrgica, a fase de Análise aplica ANOVA para determinar qual combinação de composição química e velocidade de laminação é responsável por trincas superficiais em bobinas de aço. O impacto para os especialistas em qualidade é o descarte rigoroso de falsas correções através da comprovação estatística. A boa prática é formular hipóteses operacionais claras antes da aplicação de softwares estatísticos avançados. O erro recorrente é confundir associações aleatórias de dados com causalidade real sem efetuar a validação por testes de hipótese adequados.

ADLAS
CURSOS ONLINE

Aula 15.4: Estágio Melhoria e Controle do DMAIC

As etapas de Melhoria (I - Improve) e Controle (C - Control) do DMAIC dedicam-se, respectivamente, ao desenvolvimento, testagem e implementação das soluções otimizadas para o processo e, posteriormente, à consolidação de um plano de controle estatístico robusto para garantir que os ganhos obtidos permaneçam perenes ao longo do tempo.

Em uma linha de usinagem, a fase de Melhoria otimiza a velocidade de corte com base na equação de regressão obtida no estudo, enquanto a fase de Controle estabelece novas cartas de controle para o monitoramento contínuo da operação pelos operadores. O impacto profissional é a entrega de um processo estável, previsível e com redução de custos comprovada. A boa prática é padronizar e treinar a equipe operacional antes de encerrar o projeto Seis Sigma. Um erro comum é encerrar a dedicação da equipe de projetos logo após a fase de melhoria, sem instituir as cartas de controle necessárias no dia a dia.

Aula 15.5: Cálculo de Nível Sigma e Métricas

O cálculo do Nível Sigma quantifica o desempenho de um processo através da relação entre suas especificações técnicas e a variação real medida em desvios padrões, correlacionando essa métrica diretamente com a quantidade de Defeitos Por Milhão de Oportunidades (DPMO) e o rendimento global (Yield).

Se um processo fabril de componentes de precisão opera em um nível de 3 Sigma, ele produz aproximadamente 66.807 defeitos por milhão de oportunidades; ao ser elevado para o nível 6 Sigma através da redução da variabilidade, essa taxa cai para apenas 3,4 defeitos por milhão. O impacto profissional é possuir uma métrica universal de comparação entre diferentes processos e indústrias. A boa prática é considerar o deslocamento natural da média de 1,5 sigma ao longo do tempo no cálculo dos modelos

teóricos. Um erro comum é calcular o nível sigma utilizando dados coletados em amostragem viciada ou não representativa da rotina fabril.

Módulo 16: Auditoria da Qualidade e Indicadores

Aula 16.1: Conceitos de Auditoria Interna da Qualidade

A auditoria interna da qualidade é um processo sistemático, independente e documentado, regido pelas diretrizes da norma ISO 19011, cujo objetivo é obter evidências amostrariais e avaliá-las de forma objetiva para determinar o grau em que os critérios do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) estão sendo devidamente cumpridos.

Em uma fábrica de dispositivos médicos, a auditoria interna avalia se o procedimento de esterilização descrito na documentação técnica é seguido integralmente pelos operadores na prática de chão de fábrica. O impacto profissional para os auditores internos é a identificação proativa de fragilidades no processo antes de auditorias externas de certificação. A boa prática prescreve a total independência do auditor em relação à área que está sendo auditada. Um erro crítico é transformar a auditoria interna em um processo de fiscalização punitiva focado na busca de culpados individuais.

Aula 16.2: Elaboração de Checklists de Auditoria

O checklist de auditoria é a ferramenta de apoio elaborada com antecedência pelo auditor, contendo as perguntas estratégicas e os requisitos normativos e operacionais que devem ser verificados em campo durante a realização das entrevistas e inspeções na área auditada.

Ao preparar a auditoria do setor de suprimentos de uma indústria química, o checklist lista a amostragem de pedidos de compra a serem verificados, os critérios para homologação de fornecedores e o status de calibração dos tanques de estocagem. O impacto para o auditor é a garantia de cobertura total do escopo da auditoria sem perder o foco do plano prévio. A boa prática é utilizar o checklist como um guia flexível e não como um questionário engessado que impeça a investigação de pistas de auditoria relevantes. O erro recorrente é utilizar checklists genéricos elaborados por terceiros sem qualquer adaptação ao contexto real do processo.

Aula 16.3: Relatórios de Não Conformidade e Ações

O Relatório de Não Conformidade (RNC) é o registro formal que documenta o descumprimento comprovado de um requisito especificado por normas, manuais ou procedimentos internos. Ele deve descrever com clareza a evidência objetiva identificada, a constatação do desvio e a base normativa violada, exigindo a abertura imediata de planos de ação corretiva.

Em um processo de montagem mecânica, se o auditor identifica que a chave dinamométrica utilizada no aperto de parafusos de segurança está com a calibração vencida, emite-se um RNC exigindo a segregação do lote de peças afetado e o recolhimento do equipamento. O impacto para os gestores da qualidade é a rastreabilidade e o bloqueio seguro de processos e produtos não conformes. A boa prática orienta focar o RNC em evidências documentais ou físicas inquestionáveis. Um erro comum é registrar não conformidades fundamentadas em opiniões subjetivas do auditor sem suporte em requisitos formais.

Aula 16.4: Construção de Indicadores de Desempenho


Os Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) da qualidade são métricas quantitativas estruturadas para medir a eficácia e a eficiência dos processos em relação aos objetivos estratégicos da organização, abrangendo métricas de refugos, taxa de refazer (rework), índice de devoluções e tempo de ciclo de atendimento.

Em uma empresa de montagem eletrônica, estabelece-se o KPI de Rendimento de Primeira Passagem (First Pass Yield - FPY), que mede a porcentagem de produtos que passam pela montagem e testes sem demandar qualquer tipo de retrabalho. O impacto profissional é a facilidade de direcionamento da gestão operacional por metas quantificáveis. A boa prática prescreve a definição clara da fórmula de cálculo, fonte dos dados, frequência de medição e responsável por cada indicador. O erro frequente é

criar dezenas de KPIs complexos dos quais a liderança não consegue acompanhar a evolução prática na rotina fabril.

Aula 16.5: Governança do Sistema de Gestão da Qualidade

A governança do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) refere-se à estrutura de liderança, reuniões de análise crítica pela administração, gestão de riscos operacionais e alocação de recursos que asseguram que a política da qualidade esteja integrada à estratégia global da empresa e que o ciclo de melhoria contínua permaneça ativo em todos os níveis.



Em uma multinacional do setor automotivo, a governança expressa-se através das reuniões mensais de Análise Crítica pela Alta Direção, onde os resultados de auditorias, indicadores de desempenho e reclamações de clientes são revisados para definir novos investimentos operacionais. O impacto profissional para os executivos de qualidade é o alinhamento total entre a operação fabril e as metas financeiras e de mercado da empresa. A boa prática é manter a governança da qualidade focada na agregação de valor real e agilidade decisória. O erro fatal é encarar a governança do SGQ como uma coleção de relatórios estáticos, desconectada da tomada de decisão diária da diretoria corporativa.

Módulo Extra


Fontes de referência sugeridas para estudos complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 9001:

Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 19011:

Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. Rio de Janeiro: ABNT.



CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: Conceitos e Técnicas. São Paulo: Atlas.

DEMING, W. Edwards. Saída da Crise. Brasília: Editora UnB.

ISHIKAWA, Kaoru. Controle de Qualidade Total: À Maneira Japonesa. Rio de Janeiro:

Campus.


JURAN, Joseph M.; GRYNA, Frank M. Controle da Qualidade Handbook. São Paulo:

Makron Books.

MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Rio de

Janeiro: LTC.

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas.



ROTONDARO, Roberto G. Seis Sigma: Estratégia Gerencial para Aumento da
Lucratividade e da Produtividade. São Paulo: Atlas.

C U R S O S O N L I N E

SHINGO, Shigeo. O Sistema Toyota de Produção do Ponto de Vista da Engenharia de

Produção. Porto Alegre: Bookman.